

**STUDI SISTEM MONITORING POWER JARAK JAUH
PADA JARINGAN SELULER PT. SMARTFREN TELECOM PALEMBANG**
Parulian^[1], Yuslan Basri^[2], Sariati^[2]
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti Palembang
Jalan Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja, Palembang 30129

Abstrak

Power supply adalah salah satu faktor yang menentukan didalam operasional sistem telekomunikasi seluler. Kualitas power menentukan kehandalan perangkat telekomunikasi, oleh sebab itu gangguan kelistrikan harus mendapat penanganan lebih awal agar tidak mengakibatkan gangguan yang berdampak pada layanan seluler kepada pelanggan.

Untuk menjaga agar sistem power dilokasi-lokasi BTS yang tersebar dapat dimonitor secara terpusat dan sepanjang waktu (real time), dibuatlah suatu sistem monitoring power jarak jauh yang berfungsi memantau, kendali dan manajemen semua perangkat rectifier yang tersebar diremote area yang disebut Sistem Monitoring Power Jarak Jauh atau Power Element Management System via radio gelombang mikro.

Kelemahan menggunakan Radio Gelombang Mikro adalah rentan terhadap gangguan yang disebabkan oleh perubahan cuaca (udara) layaknya sistem komunikasi radio secara umum, sehingga berpengaruh terhadap tingkat kehandalan sistem monitoring power jarak jauh.

Dalam tulisan ini akan membahas dan menganalisa penyebab terjadinya kegagalan proses penyampaian informasi yang dikirim oleh rectifier di remote area menuju pusat monitoring via radio gelombang mikro dengan metode studi kasus pada satu lokasi tertentu yang telah ditentukan sebagai bahan studi untuk mendalami proses pengiriman informasi menggunakan perangkat radio gelombang mikro beserta faktor yang mempengaruhi kehandalannya.

Kata Kunci : Link Budget, Path Calculation, RSL (Receive Signal Level), Fade Margin

Abstract

Power supply is one of the most important factors of the mobile telecommunications system operational. Quality of power determine the reliability of telecom equipment, therefore electrical interferences should be known as soon as possible to avoid cause disruption and affecting cellular service to customer.

To keep the power system in any location of base stations spread can be monitored centralize at all the time (real time), they invented a remote power monitoring system which functions to monitor, control and management of rectifiers at each area which called Power Element Management System via microwave radio.

As we know the advantages of Microwave Radio is susceptible to interference caused by changes in the weather (air) like a radio communication system in general, so the effect on the level of reliability is not reliable enough.

In this paper, the author will discuss and analyze the cause of the failure of the information delivering process sent by the rectifier in a remote area towards the monitoring center via microwave radio with case study method at a particular location has been specified as a study to explore the use of information delivery microwave radio equipment along with the factors that affect reliability.

Keyword : Link Budget, Path Calculation, RSL (Receive Signal Level), Fade Margin

1. Alumni Fak.Teknik Jur. Elektro Universitas Tridinanti Palembang
2. Dosen Fak.Teknik Universitas Tridinanti Palembang

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tingginya tingkat persaingan layanan seluler menuntut setiap operator memberikan layanan terbaiknya, baik dari sisi ketersediaan maupun kualitas. Dalam usahanya memenuhi kualitas layanan seluler agar dapat selalu tersedia, masing-masing operator berusaha dan melakukan banyak hal untuk

sebuah perbaikan, salah satunya adalah Sistem Monitoring Power Jarak Jauh.

Sistem monitoring power jarak jauh memungkinkan para Engineer, Teknisi ataupun pelaksana operator seluler melakukan identifikasi lebih awal terhadap segala jenis gangguan kelistrikan baik AC maupun DC Power Supply yang dapat menyebabkan gangguan pada layanan seluler dan berdampak kepada pelanggan.

Redaman ruang bebas didefinisikan sebagai rugi-rugi propagasi gelombang di udara antara dua antena *isotropic* akibat energi yang tersebar.

$$L_{fs} = 92,45 + 20 \log(f \times D) \quad \dots \dots \dots (6)$$

dimana :

D = panjang lintasan (km)

f = frekuensi kerja yang digunakan (GHz)

2.2. Rugi-rugi Radio Gelombang Mikro

Losses pada Transmisi gelombang mikro dikelompokkan dalam dua kategori yaitu losses internal dan losses eksternal. Losses internal adalah losses yang ditimbulkan akibat rugi-rugi perangkat transmisi itu sendiri mulai Indoor Unit sampai Antena seperti insertion loss, feeder/cable loss, connector loss, dll. Eksternal losses terjadi karena adanya gangguan propagasi dan keadaan alam seperti rugi-rugi propagasi, Interferensi, kondisi cuaca diantara jalur transmisi.

Rugi propagasi adalah akumulasi dari redaman ruang bebas (free space loss), redaman oleh gas (atmosfer) dan redaman yang diakibatkan oleh hujan. Total losses atau rugi-rugi transmisi dapat dicari dengan rumus :

$$L_{tr} = L_{fs} + L_f + L_b + A_{eff} - G_{tot} \quad \dots \dots \dots (7)$$

dimana:

L_{fs} : Rugi propagasi ruang bebas (dB)

L_f : Rugi-rugi saluran transmisi (dB)

L_b : Rugi-rugi sambungan (dB)

A_{eff} : Redaman effektif hujan (dB)

G_{tot} :Total penguatan antena pemancar (dB)

2.3. Rugi-rugi Saluran

Redaman saluran transmisi ditentukan oleh loss feeder, konektor, adaptor atau penyambungan fisik jalur transmisi. Redaman *feeder* identik dengan panjang dari feeder tersebut. Sedangkan redaman *branching* terjadi pada percabangan, connector, ground terminal, disepanjang saluran transmisi.

1. Insertion Loss

Insertion loss adalah losses (rugi-rugi) yang timbul karena penyambungan fisik komponen seperti konektor, arrester atau adaptor pada suatu fisik line transmisi. Insertion loss dirumuskan dengan berkurangnya daya setelah keluar terminal penyambungan dengan daya sebelum terminal penyambungan.

2. Cable Loss

Cable loss adalah rugi-rugi karena material kabel itu sendiri. Setiap produsen kabel RF memiliki spesifikasi teknik termasuk didalamnya data cable loss, biasanya dalam /100 ft.

$$\text{Cable loss} = L \times A_{loss} \quad \dots \dots \dots (8)$$

dimana :

L : Panjang kabel (meter atau feet)

A_{loss} : Rugi-rugi kabel per 100 feet


2.4. Efek Permukaan Bumi

Permukaan bumi yang terdapat perbedaan tinggi rendah menyebabkan adanya obstacle yang dapat menimbulkan suatu masalah propagasi.

1. Fresnel Zone

Adalah suatu daerah diudara (semu) berbentuk seperti bola football yang terbentuk akibat propagasi atau rambatan gelombang radio yang saling mengarahkan. Fresnel zone terdapat beberapa lapis, hal ini diakibatkan oleh propagasi gelombang radio yang terbiasa diudara bebas.

$$h_{koreksi} = \frac{0.0785 \times d_1 \times d_2}{\lambda}$$



Gambar (2) Lapisan Fresnel Zone ke-n

Gambar di atas menunjukkan dua berkas lintasan propagasi gelombang radio dari pemancar ke penerima yaitu berkas lintasan langsung (*direct ray*) dan berkas lintasan pantulan (*reflected ray*). Dimana d_1 dan d_2 adalah jarak masing-masing stasiun dengan penghalang, dengan d_1 ditambahkan dengan d_2 adalah jarak antar stasiun.

Jika berkas lintasan pantulan mempunyai panjang setengah kali lebih panjang dari berkas lintasan langsung, dan bumi dianggap pemantul yang sempurna (koefisien pantul = -1, yang berarti gelombang datang dan gelombang pantul berbeda fase 180°), maka pada saat tiba di penerima akan mempunyai fase yang berbeda dengan gelombang langsung.

Hal tersebut mengakibatkan terjadinya intensitas kedua gelombang pada saat mencapai antena penerima akan saling melemahkan. Batas daerah *Fresnel* dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$F_n = 17.3 \sqrt{\frac{nd_1 d_2}{fD}} \quad \dots \dots \dots (9)$$

dimana :

Fn = Radius daerah Fresnel ke n (km)
 d₁ = Jarak pemancar dengan penghalang (km)
 d₂ = Jarak penghalang dan penerima (km)
 D = d₁ + d₂
 f = Frekuensi (GHz)
 n = daerah Fresnel ke (1,2,3, dst)

2. Fresnel Clearance Zone

Lintasan sinyal yang ditransmisikan pada sistem line of sight harus mempunyai daerah bebas hambatan yang disebut clearance. Clearance minimum adalah 0.6 dari daerah Fresnel pertama ($0.6 F_1$). Dalam analisa profil lintasan digunakan peta permukaan bumi datar maka diperlukan faktor koreksi terhadap ketinggian penghalang (*obstacle*) yang nilainya sama dengan kelengkungan bumi. Nilai faktor koreksi dicari dengan rumus berikut :

.....(10)

Sehingga nilai *clearance* dengan faktor koreksi adalah :

$$CL = 0,6 F1 + h \text{ koreksi} \quad (11)$$

dimana:

CL : Daerah clearance (m)

h_{koreksi} : Faktor koreksi titik penghalang (m)

d₁ : Jarak pemancar dengan penghalang (m)

d 2 : Jarak penerima dengan peng

k

mana:

$k = 6/5 - 4/3$; daerah d

k : 4/3 ; daerah sedang

k : $4/3 - 3/2$; daerah tropika

2.5. *Euclidean Distance* 3

2.5. Fading dan Pengaruh Atmosfer
Fading adalah fenomena fluktuasi daya sinyal terima akibat adanya proses propagasi gelombang radio yang mengakibatkan turunnya daya terima dan terganggunya kualitas transmisi. Hal ini dapat disebabkan oleh pengaruh cuaca atau keadaan udara.

PEMBAHASAN DAN ANALISA

PEMBAHASAN

3.1. Survey Lokasi
Untuk mendapatkan data yang akurat tentang kondisi dilapangan, maka penulis melakukan kunjungan ke lokasi guna mengumpulkan data dan informasi berikut data yang berhasil diperoleh :


| Informasi, berikut data yang berhasil diperoleh : | | | |
|---|-------------|-----------------|--------------------|
| No | Description | Mariana | Mato Merah |
| 1 | Latitude | 02° 58' 18.08 S | 02° 57' 21.17 S |

| | | | |
|----|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2 | Longitude | 104° 52' 07.64 E | 104° 50' 05.46 E |
| 3 | Configuration | 1+0 | 1+0 |
| 4 | Distance (KM) | 4.16 | 4.16 |
| 5 | Tower Height | SST 72 | SST 70 |
| 6 | Elevation (Amsl) | 9.85 | 6.17 |
| 7 | Ant Height (Mtr) | 38 | 40 |
| 8 | Antenna Diameter (Mtr) | 0.3 | 0.3 |
| 9 | Antenna Gain (dBi) | 30 | 30 |
| 10 | Feeder Length (mtr) | 48 | 50 |
| 11 | Feeder Type | Belden 9914/RG8 | Belden 9914/RG8 |
| 12 | Feeder Loss (dB/100ft) | 5,5 | 5,5 |
| 13 | Connector Model / Type | Amphenol RF / NM RG-8U | Amphenol RF / NM RG-8U |
| 14 | Insertion Loss (dB) | 0.15 | 0.15 |

Tabel .1 Survey Lokasi

3.2. Data Alarm

Dari hasil survey dilokasi didapat bahwa level penerimaan signal mengalami degradasi dan sering terjadi alarm critical pada performa radio link dilokasi tersebut sebagai berikut :



Gambar (3) Performa RSI

| No | Link Budget | Mariana | Mato Merah |
|----|------------------|---------|------------|
| 1 | Tx Freq (GHz) | 13,143 | 12,877 |
| 2 | Rx Freq (GHz) | 12,877 | 13,143 |
| 3 | Tx Power (dBm) | 22 | 22 |

| | | | |
|---|--------------------|-------|-------|
| 4 | RSL Actual (dBm) | -65 | -67 |
| 5 | RSL Min (dBm) | -99 | -99 |
| 6 | Rx Threshold (dBm) | -75.5 | -75.5 |

Tabel .2 Informasi Radio Link

| Date & Time | Severity | Module | State | Description |
|--------------------|----------|--------|---------|------------------------------------|
| 25-Feb-12 18:23:06 | ⚠️ | IDU | Cleared | IDU extreme temperature conditions |
| 25-Feb-12 12:59:06 | ⚠️ | IDU | Raised | IDU extreme temperature conditions |
| 19-Feb-12 19:50:38 | ⚠️ | IDU | | Configuration upload failed |
| 19-Feb-12 19:47:29 | ⚠️ | IDU | | Configuration creation succeeded |
| 19-Feb-12 05:11:45 | ⚠️ | IDU | | Configuration upload failed |
| 19-Feb-12 05:08:35 | ⚠️ | IDU | | Configuration creation succeeded |
| 18-Feb-12 00:24:38 | ⚠️ | IDU | Cleared | Remote communication failure |
| 18-Feb-12 00:24:35 | ⚠️ | IDU | Raised | Remote communication failure |
| 18-Feb-12 00:24:28 | ⚠️ | IDU | Cleared | Remote communication failure |
| 18-Feb-12 00:24:28 | ⚠️ | IDU | Raised | Remote communication failure |
| 18-Feb-12 00:24:27 | ⚠️ | IDU | Cleared | Remote communication failure |
| 18-Feb-12 00:24:27 | ⚠️ | IDU | Raised | Remote communication failure |
| 18-Feb-12 00:24:24 | ⚠️ | IDU | Cleared | Remote communication failure |
| 18-Feb-12 00:24:24 | ⚠️ | IDU | Raised | Remote communication failure |
| 18-Feb-12 00:24:21 | ⚠️ | IDU | Cleared | Remote communication failure |
| 18-Feb-12 00:24:21 | ⚠️ | IDU | Raised | Remote communication failure |
| 18-Feb-12 00:24:18 | ⚠️ | IDU | Cleared | Remote communication failure |
| 18-Feb-12 00:24:18 | ⚠️ | IDU | Raised | Remote communication failure |
| 18-Feb-12 00:24:16 | ⚠️ | IDU | Cleared | Radio signal degrade |
| 18-Feb-12 00:24:16 | ⚠️ | IDU | Cleared | Remote communication failure |

Tabel.3 Log alarm Radio Link

3.3. Rugi-rugi Transmisi

3.3.1. Rugi-rugi Kabel

a. Lokasi Mariana dengan panjang 48 m
 $= 48 \times 3,2810 = 157,48\text{ft}$,

Jadi nilai rugi-rugi kabel nya = **8,661 dB**

b. Lokasi Mato merah panjang kabel 50 m =
 $50\text{m} \times 3,2810 = 164,050\text{ft}$,

Jadi nilai rugi-rugi kabel nya = **9,022 dB**

| No | Jenis Rugi-rugi | Mariana | Mato Merah |
|----|--|----------------|---------------|
| 1 | Kabel (dB) | 8,661 | 9,022 |
| 2 | Konektor / penyambungan / adaptor (dB) | 0,3 | 0,3 |
| 3 | Direct Mounting (dB) | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Percabangan (dB) | N/A | N/A |
| 5 | Penghalang (dB) | N/A | N/A |
| 6 | Propagasi Ruang Bebas (dB) | 127,206 | 127,028 |
| 7 | Total (dB) | 136,267 | 136,45 |

| No | Jenis Penguatan (Gain) | Mariana | Mato Merah |
|----|------------------------|---------|------------|
| 1 | Antenna (dBi) | 30 | 30 |
| 2 | Tx Power (dBm / Watts) | 22 | 22 |
| 3 | EIRP | 42,939 | 42,578 |
| 4 | Penguatan kedua sisi | 82 | 82 |

3.3.2. Rugi-rugi Konektor

Untuk masing-masing stasiun pemancar memiliki 2 unit RF konektor, 1 konektor terhubung ke RFU dan 1 terhubung ke IDU. Jadi rugi-rugi konektor (insertion loss) untuk lokasi Mariana & Mato Merah masing-masing adalah :

- a. Dilokasi Mariana = $2 \times 0,15\text{dB} = 0,3\text{ dB}$
- b. Dilokasi Mato Merah = $2 \times 0,15\text{dB} = 0,3\text{ dB}$

3.3.3. Rugi-rugi propagasi Ruang Bebas

Redaman ini umum dialami setiap gelombang yang merambat yang berpropagasi di udara, yang dinyatakan dengan:

$$L_{fs} = 92,45 + 20 \log (f \times D)$$

Untuk rugi propagasi ruang bebas lokasi Mariana dan Mato Merah :

$$L_{fs} \text{ Mariana}, f = 13,143 \text{ GHz}$$

$$= 92,45 + 20 \log (f \times D)$$

$$= 92,45 + 20 \log (13,143 \times 4,16)$$

$$= \mathbf{127,206 \text{ dB}}$$

$$L_{fs} \text{ Mato Merah}, f = 12,877 \text{ GHz}$$

$$= 92,45 + 20 \log (f \times D)$$

$$= 92,45 + 20 \log (12,877 \times 4,16)$$

$$= \mathbf{127,028 \text{ dB}}$$

3.3.4 Total Rugi-rugi

Jumlah redaman pada saluran transmisi yang dihitung dikedua lokasi yang terbesar diperoleh dari rugi-rugi propagasi ruang bebas. Hal ini disebabkan penggunaan frekuensi 13 GHz dengan jarak antara kedua lokasi 4,16km. Berikut adalah total rugi-rugi transmisi dikedua lokasi :

Tabel .4 Total Rugi rugi

3.4. Perhitungan EIRP

Jumlah penambahan power pada proses pentransmissian tergantung dari tipe dan spesifikasi antena yang digunakan. Adapun nilai EIRP dilokasi Mariana dan Matomerah adalah :

$$\text{EIRP} = P_{Tx} + G_{Tx} - L_{Tx}$$

$$\text{EIRP}_{\text{Mariana}} = 22 \text{ dBm} + 30 \text{ dBi} - 9,061 \text{ dB}$$

$$= 42,939 \text{ dBm}$$

$$\text{EIRP}_{\text{Mato merah}} = 22 \text{ dBm} + 30 \text{ dBi} - 9,422 \text{ dB}$$

$$= 42,578 \text{ dBm}$$

3.5. Tabel Penguatan

Berikut adalah akumulasi penguatan di kedua sisi :

Tabel .5 Penguatan di kedua sisi

3.6. Receive Signal Level (RSL)

Nilai daya yang diterima di sisi penerima, RSL yang baik adalah $RSL > R_{th}$. Nilai RSL pada suatu penerima dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$RSL = EIRP - L_{fs} - G_{Rx} - L_{Rx}$$

$$RSL_{Mariana} = 42,578 \text{ dBm} - 127,028 \text{ dB} + 30 \text{ dBi} - 9,061 \text{ dB} = -63,511 \text{ dBm}$$

$$RSL_{Mato Merah} = 42,939 \text{ dBm} - 127,206 \text{ dB} + 30 \text{ dBi} - 9,422 \text{ dB} = -63,689 \text{ dBm}$$

3.7. Fade Margin

Tabel. 6 Perbandingan Fade Margin

Untuk kedua lokasi diperoleh nilai FM sebagai berikut :

$$FM_{Mariana} = -63,511 \text{ dBm} - (-75,5 \text{ dBm}) \\ = \mathbf{11,989 \text{ dBm}}$$

$$FM_{Mato Merah} = -63,689 \text{ dBm} - (-75,5 \text{ dBm}) \\ = \mathbf{11,811 \text{ dBm}}$$

3.8. Analisa

Berdasarkan perhitungan Fade Margin diatas, diketahui bahwa penyebab sering terjadinya gangguan performa radio link Mariana ke Mato Merah disebabkan karena degradasi nilai RSL dan Fade margin yang tidak mencapai nilai minimum (standar).

Agar aman dari gangguan radio seperti Fading, Multipath, maka nilai fade margin sebaiknya $\geq 15 \text{ dB}$. Maka, dengan asumsi mengganti antena yang memiliki diameter dan gain yang lebih besar 0,6 (35dB) serta mengubah frekuensi menjadi 11GHz akan didapat hasil perhitungan sebagai berikut :

$$EIRP_{Mariana} = 22 \text{ dBm} + 35 \text{ dBi} - 9,061 \text{ dB} \\ = 47,939 \text{ dBm} (\text{Naik } 5 \text{ dBm})$$

$$EIRP_{Mato merah} = 22 \text{ dBm} + 35 \text{ dBi} - 9,422 \text{ dB} \\ = 47,678 \text{ dBm} (\text{Naik } 5,1 \text{ dBm})$$

$$L_{fs} \text{ Mariana} = 92,45 + 20 \log (10,721 \times 4,16) \\ = 125,436 \text{ dB}$$

$$L_{fs} \text{ Matomerah} = 92,45 + 20 \log (11,211 \times 4,16) \\ = 125,824 \text{ dB}$$

$$RSL_{Mariana} = 47,678 \text{ dBm} - 125,824 \text{ dB} + 35 \text{ dBi} - 9,061 \text{ dB} = -52,209 \text{ dBm} \\ (\text{Naik sebesar } 11,302 \text{ dBm})$$

$$RSL_{Mato merah} = 47,939 \text{ dBm} - 125,436 \text{ dB} + 35 \text{ dBi} - 9,422 \text{ dB} = -51,919 \text{ dBm} \\ (\text{Naik sebesar } 11,77 \text{ dBm})$$

Sehingga, nilai Fade Margin untuk link Mariana ke Mato merah akan menjadi :

$$FM_{Mariana} = -52,209 \text{ dBm} - 75,5 \text{ dBm} \\ = 23,291 \text{ dBm}$$

$$FM_{Mato Merah} = -51,919 \text{ dBm} - 75,5 \text{ dBm} \\ = 23,581 \text{ dBm}$$

Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh tabel perbandingan hasil perhitungan antara data aktual yang ada dilokasi dengan asumsi jika dilakukan penggantian frekuensi dan diameter antena tanpa melakukan perubahan parameter lain (Jarak, Tx Power, Rugi-rugi, dll) :

KESIMPULAN

- Nilai Fade Margin radio gelombang mikro

| Link Budget | | Perbandingan | |
|----------------------------|------------|-------------------|------------------|
| | | Aktual (0,3 m) | Asumsi (0,6m) |
| EIRP (dBm) | Mariana | 42,939 | 47,939 |
| | Mato Merah | 42,578 | 47,678 |
| RSL (dBm) | Mariana | -63,511 | -53,11 |
| | Mato Merah | -63,689 | -53,68 |
| FM (dBm) | Mariana | 11,989 | 23,291 |
| | Mato Merah | 11,811 | 23,581 |
| L_{fs} (dB) | Mariana | 127,206 | 125,436 |
| | Mato Merah | 127,028 | 125,824 |

Mariana ke Mato merah tidak memenuhi standar, sehingga rentan terjadinya gangguan sistem monitoring power jarak jauh dilokasi Mariana.

- Untuk link Mariana ke Mato Merah aplikasi frekuensi 11Ghz lebih tepat dibanding 13 GHz, nilai tambah yang didapat adalah berkurangnya rugi-rugi propagasi ruang bebas sebesar 2,5 dB.
- Dengan mengganti antena dengan diameter 0,3 menjadi 0,6 meter akan menghasilkan kenaikan RSL sekitar 10 dBm dan cadangan daya lebih dari 23 dBm.

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous, FibreAir® RFU-C, Versi 6.0, Ceragon, Juni 2009 http://www.ceragon.com/na/products_category.asp?ID=10,18Mar2012

Anonymous, IP-10 G Basic Course (Installation, Commissioning and System Configuration), Ceragon,

April2011 <http://training.ceragon.com> ,11April2011

Anonymous, SR-4200 Power Supply System
Operation Manual, Dongah Elecomm ltd, November
2010

Hardiyanto, Modul Perkembangan Teknologi
Komunikasi,
[2009,http://pksm.mercubuana.ac.id/new/elearning/file_s_modul/94021-6-973648939692.doc](http://pksm.mercubuana.ac.id/new/elearning/file_s_modul/94021-6-973648939692.doc) , 23Nov2011

Kurniawan,Adit, “Penentuan Kebutuhan Daya
Pancar pada Sistem Telepon Radio Diam dengan
Pengukuran Sampel Majalah Ilmiah Teknik Elektro
ITB”http://ltrgm.ee.itb.ac.id/~adit/admin/modules/add_jurnal/bahan/6.pdf, 11Des2011

L.Freeman,Roger,“Telecommunications Transmiss
ion Handbook”, 1998.

Link Budget Calculation,
http://wirelessu.org/uploads/units/2008/10/15/125/Link_Budget.pdf, 21Jan2012

Radio Link Budget
<http://www.netcontrol.com/eng/services/radio-networking-help-tools/radio-link-budget/>, 21Feb2012

Wireless Link Budget Analysis
http://www.tranzeo.com/allowed/Tranzeo_Link_Budget_Whitepaper.pdf, 18Mar2012